



GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO							Zał.Nr: 3.3						
02-495 Warszawa			Profil otworu 5							Wiertnica:						
Miejscowość: Podborsko-Borzysław Gmina: Tychowo Powiat: białogardzki Województwo: zachodniopomorskie			Obiekt: droga Inwestor: ZDP w Białogardzie Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia:									
							Rzędna: 58.10 m n.p.m									
							Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2024-10-16						
Wiercenie	Głębokość zwiarcładia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL				
1	2	3	[m]	[m]	6								7	8	9	10
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0.10	Nawierzchnia bitumiczna	Naw. bit.	w	szg	Ic	0.5						
				0.20	Kruszywo	Kruszywo										
				0.30	Bruk	Bruk										
				0.60	nasyp budowlany, ciemny żółty, piasek drobny	NB (Pd)										
					nasyp budowlany, żółty, piasek drobny											
				1.00	1.00	Piasek drobny, żółty					Pd					
				2.00	1.50	Piasek drobny, żółty z domieszką piasku gliniastego					Pd+Pg					
					2.00	Piasek drobny, żółty					Pd					
				3.00												
					3.00											
Profil otworu: 6 Rzędna: 59.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2024-10-16																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0.06	Nawierzchnia bitumiczna	Naw. bit.	w	szg	Ia	0.2						
				0.22	Kruszywo	Kruszywo										
					nasyp budowlany, ciemny żółty, piasek drobny	NB (Pd)										
				0.60	Piasek drobny, brązowy											
				1.00	1.00	Piasek drobny, żółty					Pd			Ic	0.5	
				2.00												
				3.00												
					3.00											