

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO							Zał.Nr: 3.1		
02-495 Warszawa			Profil otworu 1							Wiertnica:		
Miejscowość: Podborsko-Borzysław Gmina: Tychowo Powiat: białogardzki Województwo: zachodniopomorskie			Obiekt: droga Inwestor: ZDP w Białogardzie Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia:					
							Rzędna: 57.55 m n.p.m					
							Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2024-10-16		
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL
1	2	3	[m]	[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0.08 0.17 0.20 0.25 0.60 0.90 1.70 2.00 2.40 3.00	Nawierzchnia bitumiczna nasyp budowlany, żółty, piasek średni Nawierzchnia bitumiczna Kruszywo+żwir nasyp budowlany, ciemny brązowy, pospółka ?nasyp budowlany, brązowy, żwir Piasek drobny, jasny żółty z domieszką piasku średniego, zagliniony głina, jasna brązowa Piasek drobny, jasny żółty na pograniczu piasku pylastego Piasek drobny, jasny żółty na pograniczu piasku pylastego, zagliniony	Naw. bit NB (PS) Kruszywo+Ż NB (Po) ?NB (Ż) Pd+Ps, zagl G Pd/Pπ Pd/Pπ, zagl	w w w w w w w w w w	szg szg szg szg szg szg szg szg szg szg	lb lb lb lb lb lb lb lb lb lb	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	
Profil otworu: 2 Rzędna: 56.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2024-10-16												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0.07 0.16 0.25 0.60 0.90 1.90 2.00 2.40 3.00	Nawierzchnia bitumiczna Kruszywo+żwir Bruk nasyp budowlany, ciemny żółty, piasek drobny nasyp budowlany, jasno szaro-brązowy, piasek drobny Piasek średni, żółty Piasek drobny, jasny żółty	Naw. bit Kruszywo+Ż Bruk NB (Pd) Ps Pd	w w w w w w w w w	szg szg szg szg szg szg szg szg szg	lb lb lb lb lb lb lb lb lb	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	