



GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO							Zał.Nr: 3.2			
02-495 Warszawa			Profil otworu 3							Wiertnica:			
Miejscowość: Podborsko-Borzysław Gmina: Tychowo Powiat: białogardzki Województwo: zachodniopomorskie			Obiekt: droga Inwestor: ZDP w Białogardzie Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia:						
							Rzędna: 58.05 m n.p.m						
							Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2024-10-16			
Wiercenie	Głębokość zwirowadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL	
1	[m.p.p.t]	3	[m]	[m]	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0.15	Nawierzchnia bitumiczna	Naw. bit.	w	szg					
				0.30	Tłuczeń	Tłuczeń							
				0.60	nasyp budowlany, brązowy, piasek drobny	NB (Pd)							
				0.90	Piasek drobny, jasny szary na pograniczu piasku humusowego	Pd/Ph			lb	0.4			
				1.90	Piasek drobny, żółty	Pd			lc	0.5			
				2.50	piasek gliniasty, jasny brązowy	Pg			llc		0.2		
				3.00	piasek gliniasty, jasny brązowy						0.3		
Profil otworu: 4 Rzędna: 58.45 m n.p.m. Data wiercenia: 2024-10-16													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0.07	Nawierzchnia bitumiczna	Naw. bit.	w	szg					
				0.20	Kruszywo	Kruszywo							
				0.29	Bruk	Bruk							
				1.00	nasyp budowlany, brązowy, piasek średni z domieszką pospółki	NB (Ps+Po)							
				1.50	pospółka, brązowa	Po			lb	0.4			
				3.00	Piasek średni, żółty z domieszką pospółki	Ps+Po			lc	0.5			