


Wyniki badania stanu gruntu  
sondą udarową typu DPL (SL)

BIAŁOGARD, ul. Kołobrzeska 58, dz. 23/1 – budynki  
produkcyjno-usługowe



Opracował: mgr B. Plichta