


Wyniki badania stanu gruntu  
sondą udarową typu DPL (SL)  
 BIAŁOGARD, ul. Kołobrzeska 58, dz. 23/1 – budynki  
 produkcyjno-usługowe



Opracował: mgr B. Plichta