


Wyniki badania stanu gruntu sondą udarową typu DPL (SL)

BIAŁOGARD, ul. Kołobrzaska 58, dz. 23/1 – budynki
 produkcyjno-usługowe

Głębokość w m.p.p.t.	Profil geologiczny i obserwacje wody gruntowej	stan gruntu niespoistego			\bar{N}_{10}	$I_D^{(n)}$
		ln	szg	zg		
		0,33	0,67			
		N_{10} – liczba uderzeń na 10 cm wpędu				
		5	10	20 22		

sonda przy otworze nr 1 o rzędnej 27,1 m n.p.m.

1	▼▼ 25,2	Gb		19,4	0,61
		Ps(+Z)			
		Pd//Π			
		//Pd(+H)			
		Pd//Π			
2				22,9	0,66
3				16,2	0,55
4					

Opracował: mgr B. Plichta